「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの 石綿粉じん飛散防止処理技術指針」

# 石綿粉じん飛散防止処理技術指針の概要

# 内容



- 石綿粉じん飛散防止処理技術指針作成の背景・経緯
- •適用範囲
- •事前調査
- •仕上塗材の処理工法
- 国立研究開発法人建築研究所での実験概要
- ・処理工法の選定

# 石綿粉じん飛散防止処理技術指針 作成の背景・経緯

吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール 吹付けパーライト、吹付けパーライト(軽量骨材仕上塗材)

# 建築用仕上塗材

石綿含有保温材等(耐火被覆材、煙突断熱材、フェルトン含む) 石綿含有成形板

## 吹き付けられた石綿等

石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物

- ⇒石綿含有率が0.1%を超えるか
- ⇒吹付け工法で施工されたか否か

建築用仕上塗材の場合、こて塗り、ローラー塗り等の施工方法によっても、できる限り作業内容の確認を行い、必要に応じて作業場所の隔離や電動ファン付き呼吸用保護具の着用等の石綿飛散防止対策について指導されたい

石綿則第6条の作業場の隔離については、当該措置と同等以上の効果を 有する措置を講じたときはこの限りではない(同条第1項但し書き)

#### 石綿粉じん飛散防止処理技術指針作成の背景・経緯

- ・石綿含有仕上塗材自体は塗膜が健全な状態では石綿が発散するおそれがあるものではない。⇒除去方法によっては飛散するおそれがある。
- ・石綿を飛散させない適切な工法、養生などの措置を選択することで必ずしも吹付け石綿などの除去工事と同様の集じん・排気装置などの設備による負圧処理等の措置を要さず当該措置と同等以上に石綿の飛散を防止できる可能性がある。



建築研究所と日本建築仕上材工業会で石綿含有仕上塗材の除去実験



除去実験の成果に基づき、多様な条件を勘案したうえで、 総粉じん量を低減させることによって、石綿の粉じん量を少なくすることを目的に、 「負圧隔離による工法」「負圧隔離によらない工法」「石綿除去工事に該当しない工 法」に大別。その選定方法を示す

## JIS A 6909:2014 建築用仕上塗材

## 適用範囲

この規格は、セメント、合成樹脂などの結合材、顔料、骨材などを主原料とし、主として建築物の内外壁又は天井を、吹付け、ローラー塗り、こて塗りなどによって立体的な造形性をもつ模様に仕上げる建築用仕上塗材(以下、仕上塗材という。)について規定する。

⇒ 塗膜のひび割れや施工時のダレを防止するために、 主材の中にクリソタイル(白石綿)が少量添加剤として 使用されていた時期がある。

## 塗料と仕上塗材の比較

	塗料	仕上塗材	
塗り厚	数十ミクロン	数mm~約10mm	
材料の品質	JIS K XXXX	JIS A 6909	
	(化学)	(建築)	
日本標準産業分類	F一製造業	F一製造業	
の製造業区分	1754 塗料製造業	3299 その他製造業	
建築学会 標準工	JASS 18 塗装工事	JASS 15 左官工事	
事仕様書の区分		JASS 23 吹付け工事	
国交省 標準工事	塗装工事	左官工事	
仕様書の区分		(仕上塗材仕上げ)	

## 仕上塗材の分類

大分類	中分類	小分類	機能
薄付け 厚付け 複層 軽量骨材 可とう形改修用	外装用	セメント系 けい酸質系 合成樹脂エマル ション系 合成樹脂溶液系 水溶性樹脂系 バ石灰ドロマイト プラスター系 せっこう系	防水形 可とう形 調湿形

### 建築用仕上塗材の種類

・セメント系薄付け仕上塗材

・合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材

•複層仕上塗材

·防水形複層仕上塗材

•軽量骨材仕上塗材

•厚付け仕上塗材

セメントリシン

樹脂リシン

吹付けタイル

弾性吹付けタイル

パーライト吹付け

バーミキュライト吹付け

スタッコ


制定・改正	年月		規格名称	
1970年(昭	昭和45年)	9月制定	JIS A 6907	化粧用セメント吹付材
1970年(昭	昭和45年)	9月制定	JIS A 6908	繊維質上塗材
1972年(昭	昭和47年)	6月制定	JIS A 6909	合成樹脂エマルション砂壁状吹付材
1975年(昭	昭和50年)	3月制定	JIS A 6910	複層模様吹付材
1975年(昭	昭和50年)	3月改正	JIS A 6909	合成樹脂エマルション砂壁状吹付材
1975年(昭	昭和50年)	10月改正	JIS A 6908	繊維質上塗材
1977年(昭	昭和52年)	3月改正	JIS A 6907	セメント砂壁状吹付材
1979年(昭	昭和54年)	2月制定	JIS A 6915	セメント厚付け吹付材
1983年(昭	昭和58年)	11月制定	JIS A 6917	軽量骨材仕上塗材
1984年(昭	昭和59年)	11月改正	JIS A 6909	薄付け仕上塗材
1984年(昭	昭和59年)	11月改正	JIS A 6910	複層仕上塗材
1984年(昭	昭和59年)	11月改正	JIS A 6915	厚付け仕上塗材
1988年(昭	昭和63年)	2月改正	JIS A 6910	複層仕上塗材
1995年(平	区成07年)	3月改正	JIS A 6909	建築用仕上塗材
2000年(平	区成12年)	4月改正	JIS A 6909	建築用仕上塗材
2003年(平	区成15年)	3月改正	JIS A 6909	建築用仕上塗材
2006年(平	区成18年)	3月改正	JIS A 6909	建築用仕上塗材
2010年(平	区成22年)	3月改正	JIS A 6909	建築用仕上塗材(追補2)
2014年(平	成26年)	7月改正	JIS A 6909	建築用仕上塗材

# 建築用仕上塗材のテクスチャー

JIS A6909 薄付け仕上塗材

### ◇砂壁状

外装薄塗材 可とう形外装薄塗材




(砂壁状)

## 建築用仕上塗材のテクスチャー

JIS A6909 厚付け仕上塗材

◇凸部処理(ヘッドカット 外装厚塗材






(ヘッドカット)

# 建築用仕上塗材のテクスチャー

JIS A6909 複層仕上塗材

◇凹凸状吹き放し <sup>複層塗材</sup>



下地調整塗材




(凹凸状吹き放し)

## 建築用仕上塗材のテクスチャー

JIS A6909 複層仕上塗材


◇凸部処理(ヘッドカット)複層塗材 E






(ヘッドカット)

## 仕上塗材の劣化進行パターン1



## 仕上塗材の劣化進行パターン2



# 建築用仕上塗材に準じる

マスチックA(外装薄塗材Eに相当)、マスチックB(内装薄塗材Eに相当)、マスチックC(複層塗材CEに相当)、マスチックBについては2009年(平成21年)に廃止外壁塗膜防水材:JIS A 6021(建築用塗膜防水材)
JIS A 6916 建築用下地調整塗材

# 内容





- •適用範囲
  - •事前調査
  - ・仕上塗材の処理工法
  - 国立研究開発法人建築研究所での実験概要
  - ・処理工法の選定

## 適用範囲

2006年8月までに施工された石綿含有仕上塗材の改修工 事、解体工事

改修工事において、石綿含有仕上塗材の主材層を除去、 または洗浄する場合

解体工事において、石綿含有仕上塗材を除去する場合

# 適用範囲外 (石綿関連作業ではない)その1

石綿を含有していない一般的な仕上塗材の改修工事・ 解体工事

上塗材が施工されていない薄塗材・厚塗材で、劣化が認められない既存仕上塗材層表面の汚れを水洗いまたは15MPa以下の高圧水洗で洗浄する処理

# 適用範囲外 (石綿関連作業ではない)その2

上塗材が施されている複層塗材・厚塗材で、上塗材には白亜化、エフロレッセンス、剥がれ、膨れ、割れの何れかが認められるが、主材層は劣化しておらず、上塗材表面の汚れ、付着物または脆弱な上塗材の部分を、水洗いもしくは15MPa以下の高圧水洗(集じん装置付き高圧水洗含む)で洗浄・除去する処理

過去に実施された改修工事において、石綿含有仕上塗材の表層に石綿を含有しない改修塗装系が施されており、既存仕上塗材層の洗浄・除去に当たって石綿含有仕上塗材主材層に全く影響を及ぼさない処理

## 建築用仕上塗材の一般的改修方法

- ◆仕上塗材の上塗材表面のみの劣化
  - ⇒表面ケレン後に上塗材塗り
- ◆仕上塗材の主材層からの劣化(ふくれ、われ、はがれ)
  - ⇒仕上塗材の全面除去後仕上塗材再施工
- ◆仕上塗材の主材層の部分劣化
  - ⇒主材の部分除去、除去部分の再施工・模様合わせ後、 上塗材の全面塗装

### 建築用仕上塗材の典型的な改修例

#### ●薄付け仕上塗材

- ・高圧水洗(15MPa)で仕上塗材層を部分除去し、薄付け仕上塗材で改修
- 全面除去し、仕上塗材等で改修

#### ●複層仕上塗材

- ・高圧水洗で上塗材、主材を部分除去し、可とう形改修用仕上塗材で改修
- 主材まで劣化した部分を除去し、除去部分に模様付けし、上塗材を全面塗装
- ・ 劣化した上塗材を洗浄し、上塗材を全面塗装

### ●厚付け仕上塗材

- 洗浄、上塗材再塗装
- 主材の部分的除去、部分的模様付け等

## 既存仕上塗材の一般的下地調整方法

電動工具(ディスクサンダー) 手動工具(スクレーパー、ワイヤーブラシ、皮すき、研磨布・ 研磨紙) ブラスト法(サンドブラスト、ショットブラスト) 高圧水洗 シンナー拭き 剥離液(リムーバー) 超音波剥離機 スチーム、温水

## 建築物解体時の除去

- ●鉄筋コンクリート外壁
  - •仕上塗材を除去して解体
- ●コンクリート以外のボード等の下地
  - •仕上塗材を除去せずに解体する
  - •仕上塗材を除去して後解体する


# 内容


- •石綿粉じん飛散防止処理技術指針作成の背景・経緯
- •適用範囲



- <u>•事前調査</u>
- 仕上塗材の処理工法
- 国立研究開発法人建築研究所での実験概要
- ・処理工法の選定

# 事前調査





# 事前調查3

### 事業者は・・・

本指針における改修工事または解体工事を行うときは、あらか じめ当該建築物に使用されている仕上塗材の石綿の有無を、設 計図書または分析により調査しなければならない。

事前調査の結果を記録しておかなければならない。

### 事前調查4

## 設計図書等により調査する場合


- 当該建築物の設計図書
- 「石綿(アスベスト)含有建材データベース」(国土交通省、経済産業省)
- ・「アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート調査結果」 (日本建築仕上材工業会)

## 分析する場合

- •JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法一第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)
- ・JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法一第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)もしくはこれらと同等以上の精度を有する分析方法によること。


### 分析試料の採取方法 (薄付け仕上塗材)

薄付け仕上塗材(砂壁状仕上げなど)の場合は、上塗材が使用されておらず、下塗材もほとんど層を形成していないので、仕上塗材と下地との界面にスクレーパやカッターナイフの刃先を入れ、仕上塗材を採取するのが一般的である。薄付け仕上塗材は、膜厚が薄いため、比較的広い面積の塗膜を採取する必要がある。




## 分析試料の採取方法(複層仕上塗材)

複層仕上塗材(吹付けタイル仕上げなど)は、上塗材・主材・下塗材があるが、 上塗材の厚さは塗料と同じ数十ミクロンであり、下塗材もほとんど層を構成し ていない。したがって、複層仕上塗材層のほとんどが主材部分であり、これ をカッターナイフ、スクレーパ、ノミ等削り取るのが一般的である。



## 分析試料の採取方法(厚付け仕上塗材)

厚付け仕上塗材(スタッコ仕上げなど)は、上塗材がある場合と上塗材がない場合がある。上塗材があったとしても仕上塗材層全体に占める質量比は僅かである。厚付け仕上塗材の主材層は厚く、その組成も均一であることから主材層を部分的に採取すればよいと考える。厚付け仕上塗材層と下地との界面で剥離採取することはかなり困難である。




## 分析試料の採取方法

チャック付きポリ袋



試料採取用具の例




複層仕上塗材の断面の例

# 分析試料の採取方法



カッターナイフでの試料採取状況



ノミでの試料採取状況

# 分析試料の採取方法



湿潤しながら剥離採取例



採取試料例



採取痕の簡易塗装補修例

## 事前調査後の措置

事前調査の結果は、関係法令に基づいて掲示する 事前調査の結果、石綿含有仕上塗材が施工されている 既存建築物を改修または解体する場合は、施工計画を立 案する

# 内容

- ・石綿粉じん飛散防止処理技術指針作成の背景・経緯
- •適用範囲
- •事前調査



- 仕上塗材の処理工法
- 国立研究開発法人建築研究所での実験概要
- ・処理工法の選定

#### 処理工法の種類 その1

水洗い工法

手工具ケレン工法

集じん装置併用手工具ケレン工法

高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度)

集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度)

超高圧水洗工法(100MPa以上)

集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)

超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用含む)

#### 処理工法の種類 その2

剥離剤併用手工具ケレン工法 剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度) 剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上) 剥離剤併用超音波ケレン工法 ディスクグラインダーケレン工法 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 その他(石綿則第6条第1項に基づく同等以上の効果を有する工法)

# 内容

- ・石綿粉じん飛散防止処理技術指針作成の背景・経緯
- •適用範囲
- •事前調査
- •仕上塗材の処理工法



- ・国立研究開発法人建築研究所での実験概要
- ・処理工法の選定

#### 建築研究所での実験概要

国立研究開発法人建築研究所(茨城県つくば市)のばくろ試験場に て屋外暴露試験に供されていた試験体を使用した。1980年に屋外暴 露が開始され、34年が経過している。

舗車道境界ブロック(コンクリート製600×170×200mm)を下地とし、 石綿含有仕上塗材が施工されている。

呼び名	材 上塗材 複層仕上塗 反応硬化形合成樹脂エマルショ		通称(例)	試験体数
複層E	複層仕上塗 材		アクリルタイル	4
複層RE	複層仕上塗 材		水系エポキシタイル	8
複層RS	複層仕上塗 材	合成樹脂溶液系複層仕上塗材	エポキシタイル	4

压 ++ 1/4	複層E	複層RE	複層RS
原材料	配合(%)	配合(%)	配合(%)
スチレン・アクリル系エマルション(固形分46%)	25.5	_	
エポキシ樹脂	_	19.9	27.3
分散剤	1.5		_
消泡剤	0.2	_	
凍結安定剤	1.0		
防腐剤	0.1	_	
防かび剤	0.1	_	
<u>增粘剤</u>	1.0	_	
アスベスト(クリソタイル)	1.0	1.5	0.5
珪石粉	_	53.5	18.2
二酸化チタン	5.0	6.0	5.0
炭酸カルシウム	57.0	17.6	42.7
タルク		1.5	
造膜助剤	2.2	_	
添加剤		_	0.9
水	5.4	_	_
トルエン・MIBK・IPA※	_	_	5.4
計	100.0	100.0	100.0
配合時・アスベスト(クリンタイル)含有率(%)	1.00	1.50	0.50
硬化時・アスベスト(クリンタイル)含有率(%)	1.34	1.50	0.53

\*MIBK: Methyl Isobuctyl Ketone(メチルイソブチルケトン)、IPA: Isopropyl Alcohol(イソプロピルアルコール)



No.	改修(解体)工法	 去	使用試験体
1	高圧水洗浄(15MPa)	飛沫防止用カバー 有	複層RE 4体
2	高圧水洗浄(15MPa)	飛沫防止用カバー 無	複層RE 4体
3	超高圧水洗(100MPa)	飛沫防止用カバー 有	複層RE 2体*
4	はく離剤併用 超高圧水洗 (100MPa)	飛沫防止用カバー 無	複層RE 2体 <sup>*</sup>
5	電動工具(はつり)けれん		複層RS 2体
6	電動工具(ディスクサンダー)けれん	粉じんカバー 有	複層RE 2体*
7	電動工具(ディスクサンダー)けれん	粉じんカバー 無	複層RE 2体*
8	超音波けれん		複層E 2体
9	はく離剤併用 超音波けれん		複層E 2体
10	ブレーカによる解体		複層RS 2体

\*No.1、2で実施した高圧水洗浄後の試験体を用いる

	実験内容		試料	測定	サンプリン グ	総繊維数濃度	定量下 限
No.	工法			点	方法	(f/L)	(f/L)
	高圧水洗浄	飛沫防		1	PCM	14.8	3.6
1	同立りがルガ (15MPa)	止用カ	複層RE	2	PCM	18.8	3.6
	(TOIVIF a)	バー有		3	PCM	13.4	3.6
	  高圧水洗浄	飛沫防		1	PCM	20.2	3.6
2	(15MPa)	止用カ	複層RE	2	PCM	14.8	3.6
	(TOWN a)	バー無		3	PCM	17.5	3.6
	超高圧水洗	飛沫防		1	PCM	329.4	3.6
3	(100MPa)	止用カ	複層RE	2	PCM	258.1	3.6
	(TOOMI a)	バー有		3	PCM	290.4	3.6
	はく離剤併用			1	PCM	13.4	3.6
4	超高圧水洗		複層RE	2	PCM	17.5	3.6
	(100MPa)			3	PCM	20.2	3.6
	電動工具(はつ			1	PCM	65.9	3.6
5	しり) けれん		複層RS	2	PCM	117.0	3.6
	·			3	PCM	86.0	3.6
	電動工具(ディ	粉じん		1	PCM	33.6	3.6
6	スクサンダー)	カバー	複層RE	2	PCM	29.6	3.6
	けれん	有		3	PCM	33.6	3.6

	実験内容		試料	測定点	サンプリン グ	総繊維数濃度	定量下限
No.	工法			Ж.	方法	(f/L)	(f/L)
				1	PCM	336111.1	7.1
7-1	電動工具	粉じん カバー ネ 無		2	PCM	397955.6	7.1
	(ディスクサ <sup>お</sup> ナンダー) けれ		複層RE	3	PCM	329388.9	7.1
	ンダー)けれ <sup>人</sup>		後眉RE	1	PCM	251680.0	7.1
7-2	<del>ا</del> ل ال			2	PCM	313255.6	7.1
				3	PCM	155955.6	7.1
				1	PCM	82.0	3.6
8	超音波けれん		複層E	2	PCM	60.5	3.6
				3	PCM	87.4	3.6
	ルナノ 郊田文川 仕田			1	PCM	53.8	2.7
9	はく離剤併用 超音波けれん		複層E	2	PCM	81.7	2.7
	M H // V / 1 C / O			3	PCM	50.7	2.7
				1	PCM	1183.1	3.6
10	ブレーカによ る解体		複層RS	2	PCM	1236.9	3.6
	<b>₩</b>			3	PCM	1021.8	3.6
BG					PCM	17.0	2.4

作業	区画	測定点	総繊維数 濃度	灰化処理後 無機質繊維数 濃度	SEMによる クリソタイル繊維 数濃度
			(f/L)	(f/L)	(f/L)
10	D	2	1237	834	2
7-1	D	2	397956	4033	4
7-2	D	2	313256	5754	8

# 内容

- ・石綿粉じん飛散防止処理技術指針作成の背景・経緯
- •適用範囲
- •事前調査
- ・仕上塗材の処理工法
- 国立研究開発法人建築研究所での実験概要



## 処理工法の選定

仕上塗材の種類、劣化状態、処理効果、粉じん発生、隔離養生の要否、施工費用、廃水中の石綿処理、開口部周り、入り隅等への適用

### 石綿粉じん飛散防止処理から観た工法区分

I:隔離工法

Ⅱ:石綿則第6条但し書き該当工法

Ⅲ:石綿関連作業に該当せず


解説表3.2 既存仕上塗材層を残して塗り替える場合の処理工法の選定例(その1:上塗材がない場合)


H	E存仕上塗材.	展の状能		「残して塗り目える場合の処理工法の意		理の効		処理後		1	加菲	11丁注	の特徴		
薄塗材	(上塗材なし)	劣化 状態	工法選定の 考え方	処理工法	表層の洗	に主材表層)脆弱部分の除去	(主材	薄	厚塗材	粉じんの発生	隔離養生の要否	施工費用*	廃水中の石	入隅等への適用開口部回り	法区
解説図3.2	解説図3.3	健全	主として主材表面の汚 れを除去できる工法を	水洗い工法	可	_	_	3.000.000.00	Action of the last	無	否	A	不要	可	Ш
状態①	状態①	<b>是</b> 王	選定する	高圧水洗工法(15MPa以下)	可	_	_	50466	A STATE OF THE STA	無	否	A	不要	可	Ш
解説図3.2	解説図3.3	主材表層の劣化	害となる主材表面の脆	高圧水洗工法(15MPa以下)	可	可	_	De proper	A Constitution of the Cons	有	要	A	要	可	Ι
状態②	状態②	白亜化 エフロレッセンス 摩耗		集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下)	可	可	-	20.00	A STATE OF	有	否	A	要	不可	П
				手工具ケレン工法	不可	可	可			有	要	A	_	可	I
				集じん装置併用手工具ケレン工法	不可	可	可			有	否	A	_	可	Π
				高圧水洗工法(15MPa以下)	可	可	可			有	要	A	要	可	I
				集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下)	可	可	可			有	否	A	要	不可	П
		主材層の劣化		高圧水洗工法(30~50MPa程度)	可	可	可			有	要	В	要	可	I
解説図3.2	解説図3.3	付着力低下	脆弱な主材表面のみ ではなく、脆弱な主材	集じん装置付き高圧水洗工法 (30~50MPa程度)	可	可	可	108		有	否	В	要	不可	П
状態 ③~⑥	状態 ③~⑥	浮き	も除去できる工法を選	超高圧水洗工法(100MPa以上)	可	可	可			有	要	С	要	不可	I
		膨れ 剥がれ	択する	集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa 以上)	可	可	可	15	1	有	否	С	要	不可	П
				超音波ケレン工法	不可	不可	可			有	要	С	_	可	I
				超音波ケレン工法 (HEPAフィルター付掃除機併用)	不可	不可	可			有	否	С	_	可	П
				ディスクグラインダーケレン工法	不可	可	可			有	要	В	_	可	I
	}>> +>) √H1 IIH			集じん装置付きディスクグラインダーケレン 工法	不可	可	可			有	否	В	_	不可	П

対象とならない処理

<sup>\*</sup> 施工費用: (安価←)A<B<C<D<E 施工価格のみで養生等の経費は含まない。A~Eは解説表3.2~3.4の相対比較。

<sup>\*\*</sup> 工法区分:解説表3.5の備考(解説表3.2~3.4の工法区分)との関連





解説表3.3 既存仕上塗材層を残して塗り替える場合の処理工法の選定例(その2:上塗材がある場合)

即	死存仕上塗材	層の状態			処	理の効	果	処理後	の状態		処廷	1工法	の特徴		
複層塗材	(上塗材あり)	劣化状態	工法選定の考え方	処理工法	表層の洗浄	主材表	(主材層) 脆弱部分の除去	複層塗材	(上塗材あり)厚塗材	粉じんの発生	隔離養生の要否	施工費用*	水中の石	入隅等への適用開口部回り	)+ T
解説図3.1	解説図3.3	健全	上塗材は活膜で、主 材まで劣化が進んでい ないため、上塗材の洗	水洗い工法	可	_	_		To de Tooles	無	否	A	不要	可	Ш
状態①	状態⑦	白亜化 エフロレッセンス	浄を目的とした工法を 選定する	高圧水洗工法(15MPa以下)	可	_	_			無	否	A	不要	可	Ш
解説図3.1	解説図3.3	上塗材の変化 剥がれ	改修塗材との付着阻 害となる上塗材の脆弱 塗膜部分を完全に除	高圧水洗工法(15MPa以下)	可	可	_		1	無	否	A	不要	可	Ш
状態②③	状態89	刺がれ 膨れ 割れ		集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下)	可	可			Service Company	無	否	A	不要	不可	Ш
				手工具ケレン工法	不可	可	可			有	要	A		可	I
				集じん装置併用手工具ケレン工法	不可	可	可			有	否	A	_	可	П
				高圧水洗工法(30~50MPa程度)	可	可	可			有	要	В	要	可	I
		主材の変化	脆弱な上塗材のほか、 割れを発生している主	集じん装置付き高圧水洗工法 (30~50MPa程度)	可	可	可			有	否	В	要	不可	II
解説図3.1	解説図3.3	付着力低下	材周辺の一部の活膜 除去も実施。主に脆弱	超高圧水洗工法(100MPa以上)	可	可	可	13		有	要	В	要	不可	I
状態 ④~⑥	状態 ⑩~⑫	ドイカムド 浮き 膨れ	な上塗材の剥離を目 的とした工法を選定	集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa 以上)	可	可	可	1		有	否	С	要	不可	II
		剥がれ	し、部分的に活膜を除 去する工法を選択する	超音波ケレン工法	不可	不可	可	6.4	1:39	有	要	С		可	I
			ムッの上伝を選択する	超音波ケレン工法 (HEPAフィルター付掃除機併用)	不可	不可	可			有	否	С	-	可	II
				ディスクグラインダーケレン工法	不可	可	可			有	要	С	_	可	Ι
	ナット、ナット、ハカリエギ田			集じん装置付きディスクグラインダーケレン 工法	不可	可	可			有	否	С	_	不可	П

対象とならない処理

<sup>\*</sup> 施工費用: (安価←)A<B<C<D<E 施工価格のみで養生等の経費は含まない。A~Eは解説表3.2~3.4の相対比較。

<sup>\*\*</sup> 工法区分:解説表3.5の備考(解説表3.2~3.4の工法区分)との関連

	解記	説表3.4 既存仕上塗材層をすべて除去する場合の	の処理工法の選	定例						
					友	<b>心理工</b> 活	去の特征	数		
既存仕上塗材の種 類	工法選定の考え方	処理工法	処理後の状態	粉じんの発生	隔離養生の要否	施工費用*	廃水中の石綿処理	入隅等への適用開口部回り	作業効率**	工法区分**
		超高圧水洗工法(100MPa以上)		有	要	D	要	不可	В	I
		集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)		有	否	Е	要	不可	С	Π
	下地と塗材の付着性に問題がある部分が多いため、もしくは意匠性の変更のため、活膜を含む全面を除去できる工法を選定する	剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)		有	否	D	要	不可	A	П
題力		高圧水洗工法(30~50MPa程度)		有	要	D	要	可	С	I
		剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度)	有 否 C 要 可	可	A	П				
		超音波ケレン工法		有	要	С	_	可	Е	Ι
191級水口工室的		超音波ケレン工法 (HEPAフィルター付掃除機併用)	1	有	否	С	_	可	Е	П
		剥離剤併用手工具ケレン工法		無	否	A	_	可	A	П
		剥離剤併用超音波ケレン工法		有	否	С	_	可	D	П
		ディスクグラインダーケレン工法	- 17	有	要	A	_	可	Е	Ι
		集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法		有	否	В	_	可	Е	П
		超高圧水洗工法(100MPa以上)		有	要	A	要	不可	В	I
	下地と塗材の付着性に問題がある部分が多いた	集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)		有	否	Е	要	不可	С	П
	め、もしくは意匠性の変更	高圧水洗工法(30~50MPa程度)		有	要	D	要	可	D	Ι
無機系仕上途材	のため、活膜を含む全面	超音波ケレン工法	1	有	要	С	_	可	D	I
(X/\\ \L_\_\_\_	を除去できる工法を選定する。無機系塗膜の場合	超音波ケレン工法 (HEPAフィルター付掃除機併用)		有	否	С	_	可	D	П
	剥離剤の効果はほとんど 期待できない	ディスクグラインダーケレン工法		有	要	С	_	可	D	I
	対付でさない	集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法		有	否	D	_	可	Е	II
<ul><li>対象とならない。</li></ul>										
		各のみで養生等の経費は含まない。A~Eは解説表3.2~3.4の	相対比較。							
** 作業効率: (良← *** 丁注区分: 解討ま	·) A>B>C>D>E 長3.5の備考(解説表3.2~3.4の	フエ注区分/トの間連								
エムピカ・ 件就な	ス.J.J∨ノル用 ^¬ ( 川干市ル.4× J. 2 ° ° 3.4 ° .	/上14円///大性								